

PRESS INFORMATION, 01.02.2018

## **HUSQVARNA MOTORCYCLES ÅTERKALLAR FS 450 MY16-18**

**FS 450 MED MODELLÅR 2016, 2017 och 2018  
OMBEDES LÄMNAS TILL AUTORISERADE  
HUSQVARNA MOTORCYCLES ÅTERFÖRSÄLJARE.**

### **GÄLLER FÖR ALLA MARKNADER**

Husqvarna Motorcyklar meddelar idag återkallelsen av 2016, 2017 och 2018 FS 450-maskiner på grund av eventuella avvikelser i tillverkningen av Brembos kolv i främre huvudbromscylinder.

En officiell återkallelse har gjorts av Brembo SpA, en ledare inom tillverkningen av skivbromssystem för fordon, som förklarar att eventuella fel på kolven i det främre huvudbromscylinder (diameter 15 mm) är anledningen till att alla FS 450 behöver kontrolleras.

Kunder som äger de drabbade modellerna informeras genom ett personligt brev och uppmanas omedelbart att kontakta en auktoriserad Husqvarna Motorcycles återförsäljare för att boka tid för inspektion och utbyte. Allt arbete av auktoriserade Husqvarna Motorcycles återförsäljare kommer att utföras utan kostnad.

Under avsnittet '[Service](#)' på Husqvarna Motorcycles hemsida kan kunden själv kontrollera om motorcykeln påverkas av återkallelsen.

Ytterligare information om alla auktoriserade återförsäljare finns under avsnittet "Dealer Search" på Husqvarna Motorcycles hemsida.

### **FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA**

**Dalida Matiros**

Marketing Manager

M + 46 / 735 023 008

E [dalida.matiros@husqvarna-motorcycles.com](mailto:dalida.matiros@husqvarna-motorcycles.com)



FS 450 MY18