

Borlänge den 19 juni 2014

Bilder på stödremсор



Stödremsa i Roslagen, augusti 2013

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014



Stödremsa Skåne september 2013

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014



Någonstans i Stockholm

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014

Här följer ett antal bilder från en misslyckad stödremsa i Värmland. Här kraschade en motorcyklist, bröt sju revben, punkterade en lunga och fick hjärnskakning. Han hade tur- eftersom han slog sig mot en vägtrumma och det kom människor till hjälp snabbt efter olyckan.



Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014



den här bilden visar hur stödremorna vandrar från vägens sidor ut i korsningar.



Borlänge den 19 juni 2014



Är storleken 0-8 mm?

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014



Dessa foton har tagits av Per Sjöberg, SMC Värmland.

Han har också fotograferat en väg som fick ny beläggning denna vecka. Samtidigt kördes bitumen ut i stödremsan av snabelbilen – se nästa bild.

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister

Borlänge den 19 juni 2014



Här visar bilden tydligt att stödremsan ligger vid sidan av vägen – inte på den.

Sveriges MotorCyklister
Gamla Tunavägen 30, 784 60 Borlänge
0243-669 70
www.svmc.se



Sveriges MotorCyklister